

Lista ostrzeżeń bezpieczeństwa została opracowana na podstawie wymagań Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Jej celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowego użytkowania. Ostrzeżenia zostały sformułowane w sposób przystępny i zrozumiały, aby mogły być zrozumiałe dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych i osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania MŁOTOWIERTAREK I MŁOTÓW UDAROWYCH

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko urazów mechanicznych

- Zawsze sprawdzaj, czy wiertło lub dłuto jest właściwie zamocowane i odpowiednie do wykonywanej pracy.
- Trzymaj narzędzie obiema rękami, korzystając z uchwytów, co zapewni stabilność i kontrolę.
- Nigdy nie dotykaj wiertła, dłuta ani innych ruchomych części urządzenia bezpośrednio po pracy, gdy mogą być rozgrzane.

2. Ryzyko odrzutu

- Używaj narzędzia zgodnie z instrukcjami producenta i unikaj sytuacji, w których wiertło może się zablokować.
- Obrabiany materiał powinien być stabilnie podparty, a Twoja pozycja robocza – pewna i zrównoważona.

3. Ryzyko porażenia prądem

- Nie używaj narzędzia w wilgotnym otoczeniu ani w pobliżu wody, chyba że urządzenie ma odpowiednie zabezpieczenia (np. certyfikat IP).
- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że przewody i wtyczki są w dobrym stanie technicznym.
- W przypadku pracy w pobliżu instalacji elektrycznych używaj urządzeń o podwójnej izolacji lub odpowiednio przystosowanych.

4. Ryzyko wdychania pyłów

- Przy pracy z betonem, cegłami lub kamieniem powstaje pył, który może szkodzić układowi oddechowemu. Stosuj maski ochronne i zapewnij dobrą wentylację.
- Korzystaj z opcji odsysania pyłu, jeśli narzędzie ją posiada, oraz podłącz odpowiedni system odsysający.

5. Hałas i drgania

- Hałas generowany przez narzędzie może być szkodliwy – zawsze używaj ochronników słuchu.
- Aby zmniejszyć zmęczenie rąk i ramion spowodowane drganiami, rób regularne przerwy podczas pracy.

6. Ryzyko przegrzania urządzenia

- Utrzymuj przerwy między sesjami pracy, aby uniknąć przegrzania silnika.
- Regularnie oczyszczaj otwory wentylacyjne z pyłu i zanieczyszczeń, co zapewni prawidłową cyrkulację powietrza.

Środki ostrożności w szczególnych warunkach

7. Praca w ograniczonej przestrzeni

- Zadbaj o odpowiednie oświetlenie i wolne od przeszkód miejsce pracy.
- Przyjmij stabilną pozycję roboczą, aby uniknąć utraty równowagi w ciasnych pomieszczeniach.

8. Praca w trudnych warunkach

- W warunkach wysokiej wilgotności lub zapylenia stosuj narzędzia przystosowane do takich środowisk.
- Urządzenie przechowuj w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.

9. Konserwacja i przechowywanie

- Po zakończeniu pracy wyczyść narzędzie, szczególnie jego otwory wentylacyjne, z pyłu i brudu.

- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń i wymieniaj zużyte części zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.

Dlaczego warto stosować te ostrzeżenia?

Przestrzeganie tych zasad pozwala ograniczyć ryzyko urazów, uszkodzeń urządzenia oraz strat materialnych.

Ignorowanie tych zaleceń może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia i bezpieczeństwa. Dbaj o siebie i innych, stosując odpowiednie środki ostrożności.