

Niniejsza lista ostrzeżeń została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 dotyczącym ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Jej celem jest zabezpieczenie użytkowników przed możliwymi zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego użytkowania. Ostrzeżenia zostały skonstruowane w sposób prosty i klarowny, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczące użytkowania KLUCZY I GRZECHOTEK

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko skaleczenia i urazów mechanicznych:

- Stosuj klucze i grzechotki wyłącznie do ich zamierzonego zastosowania, unikając nadmiernego użycia siły, która może prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub urazów.
- Zanim zaczniesz pracę, sprawdź narzędzia pod kątem ewentualnych uszkodzeń czy deformacji – uszkodzone elementy mogą zwiększać ryzyko obrażeń.
- W miejscach o ograniczonej przestrzeni noś rękawice ochronne, aby zabezpieczyć dłonie podczas pracy.

2. Ryzyko odrzutu przedmiotów:

- Upewnij się, że klucz lub grzechotka jest poprawnie osadzona na nakrętce lub śrubie, by zapobiec przypadkowemu odskoczeniu narzędzia.
- Zawsze używaj narzędzi dopasowanych do rozmiaru śruby lub nakrętki, aby uniknąć poślizgu czy uszkodzenia elementów.
- Pracuj w stabilnej pozycji, co pozwoli Ci kontrolować ruch narzędzia w przypadku odrzutu.

3. Ryzyko poślizgnięcia lub upadku:

- Pracuj na płaskim, suchym podłożu, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się podczas pracy.
- Przechowuj narzędzia w uporządkowany sposób, unikając pozostawiania ich w miejscach mogących powodować potknięcia.
- Upewnij się, że powierzchnie, na których używasz narzędzi, są czyste i wolne od substancji zmniejszających tarcie.

4. Ryzyko porażenia prądem:

- Nie używaj narzędzi z materiałów przewodzących w pobliżu instalacji elektrycznych.
- Przy pracach wymagających styczności z przewodami elektrycznymi wybieraj narzędzia z izolowanymi uchwytami, które spełniają normy bezpieczeństwa.
- Zachowaj suchą skórę dłoni i unikaj dotykania narzędzi mokrymi rękami, jeśli istnieje ryzyko kontaktu z prądem.

5. Ryzyko przegrzania:

- Przechowuj narzędzia z dala od źródeł ciepła, co pomoże zapobiec ich deformacji czy innym uszkodzeniom.

6. Ryzyko utraty kontroli nad narzędziem:

- Podczas pracy trzymaj narzędzia pewnie, szczególnie gdy pracujesz w trudno dostępnych miejscach.
- Wybieraj narzędzia z ergonomicznymi uchwytami, które zapewniają stabilny chwyt i minimalizują ryzyko wyślizgnięcia.
- Regularnie sprawdzaj mechanizm zapadkowy grzechotek, upewniając się, że działa płynnie i bez zacięć.

7. Środki ostrożności w specyficznych warunkach:

- W wilgotnych środowiskach korzystaj z narzędzi odpornych na korozję, takich jak stal nierdzewna.
- Unikaj pracy w ekstremalnych temperaturach, które mogą osłabić wytrzymałość narzędzi.
- Oczyszczaj narzędzia po użyciu w brudnym czy zapyłonym środowisku, co pozwoli zachować ich funkcjonalność.

8. Ryzyko związane z brakiem konserwacji:

- Smaruj regularnie ruchome części grzechotek, aby zapewnić ich sprawne działanie i wydłużyć żywotność mechanizmów.
- Kontroluj narzędzia pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy odkształcenia, i w razie potrzeby wymieniaj je na nowe.
- Przechowuj narzędzia w suchym miejscu, chroniąc je przed korozją i degradacją materiałów.

9. Środki ochrony osobistej:

- Podczas pracy zawsze stosuj rękawice ochronne, by zapobiec skaleczeniom i otarciom skóry.
- Korzystaj z okularów ochronnych, które zabezpieczą oczy przed odpryskami czy elementami mogącymi odskoczyć podczas pracy.
- W pracy na wysokościach stosuj dodatkowe zabezpieczenia, aby zapobiec upadkowi narzędzi i związanych z tym zagrożeniom.
-

Znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa

Przestrzeganie powyższych zaleceń pomaga ograniczyć ryzyko urazów, awarii sprzętu oraz strat materialnych. Ignorowanie tych zasad może prowadzić do poważnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa. Dbaj o siebie i innych, stosując się do wskazanych środków ostrożności.